



**Organisation de la qualité en
centrale nucléaire
Niveau 3**

HN3

DUREE

1 Journée - 7 heures

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Maîtriser l'organisation de l'Assurance qualité en CNPE suivant la note EDFUTO 85/114
- Appliquer les prescriptions particulières à l'assurance qualité, relatives aux relations entre EDF et ses fournisseurs de service dans les CNPE en exploitation

PUBLIC CONCERNE

Tout personnel d'entreprise extérieure ou fournisseur de service d'EDF devant assurer le suivi qualité des interventions sur CNPE.

EFFECTIF

Minimum : 2 Maximum : 12

PRE-REQUIS

- Etre majeur.
- Maîtriser la langue française.

PROGRAMME

- La Qualité, les définitions applicables à l'organisation Qualité, historique
- Connaissance des textes de références, pourquoi, comment, dans quel but ?
- Structure de l'organisation Qualité dans l'entreprise
- Arrêté Qualité du 10/08/84, la NT 85/114, la SGAQ, ISO 9001
- Les obligations des prestataires suivant le cas d'agrément,
- Les Habilitations de niveau : HN1, HN2, HN3,
- Exigences générales en matière d'Assurance de la Qualité, Contrat de prestation
- La qualification de fournisseurs, les audits internes externes
- Les différents acteurs de la Qualité et leurs responsabilités
- Rédaction, suivi des documents d'intervention (DRT, DSI)
- Vérification d'une prestation,
- Définition et traitement des écarts,
- Le retour d'expérience, les modifications, la FEP.

METHODE D'EVALUATION

Contrôle des connaissances : questionnaire écrit

VALIDATION

Délivrance d'un certificat de stage valable 3 ans, sous réserve de réussite au contrôle de connaissances